

VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

L'edificio crollato ad Albizzate era un ex cotonificio. Tutta l'area è sotto sequestro

Michele Mancino · Wednesday, June 24th, 2020

L'**edificio crollato ad Albizzate** (Varese) un tempo ospitava il **Cotonificio Bellora** che a partire dagli anni Trenta aveva costruito più stabilimenti che rappresentavano l'intera filiera della lavorazione del cotone nel territorio intorno a **Gallarate**.

La fabbrica crollata ad Albizzate faceva parte di questo gruppo e si estendeva su un'area di circa **dodicimila metri quadrati**. Nel **1993**, con la crisi del tessile, cambiò la destinazione d'uso da artigianale a commerciale. Un'area estesa **destinata ad ospitare spazi commerciali tra cui una pizzeria, un supermercato, una lavanderia e una ditta che si occupa di materiali edili**. Una struttura molto curata nei particolari proprio perché aperta al grande pubblico con le sue attività.

Secondo una prima ricostruzione, a travolgere le povere vittime sarebbe stato il pesante cornicione di cemento. Il tetto dell'edificio era costituito da tante piccole capriate, un'architettura tipica di queste costruzioni. Ancora ignote le cause del crollo. Pare che al momento non ci fossero lavori o interventi in corso. **L'intera area è stata posta sotto sequestro giudiziario**, come entrambi i lati e la strada stessa.

This entry was posted on Wednesday, June 24th, 2020 at 10:39 pm and is filed under [Lombardia](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. Responses are currently closed, but you can [trackback](#) from your own site.