

VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

Omegna, torrente Fiumetta “sorvegliato speciale”

Redazione VcoNews · Thursday, October 15th, 2020

Il recente evento alluvionale **ha cambiato l'alveo del torrente Fiumetta** che mai, negli ultimi 40 anni, aveva avuto una simile portata, come confermato anche dall'evacuazione di [alcuni residenti nella notte del 2 ottobre](#).

Ora gli abitanti di via Tre Cascine, di via Erbera e soprattutto di via Contardi esprimono grande preoccupazione per l'attuale situazione. Di fatto, con l'arrivo a valle di detriti, sassi e materiale franoso, il letto del fiume si è alzato e spostato.

Come si vede da queste foto, si sono formate quasi delle isole lungo il corso del torrente, in particolare nelle vicinanze della foce. **“Vanno subito portati via i sassi che possono ostruire il regolare deflusso delle acque:** in caso di nuove intense precipitazioni, cosa succederebbe?” si chiedono i residenti.

This entry was posted on Thursday, October 15th, 2020 at 9:54 am and is filed under [Piemonte](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. Responses are currently closed, but you can [trackback](#) from your own site.