

VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

Primi interventi di messa in sicurezza al muraglione che sovrasta Massiola

Redazione VcoNews · Sunday, November 1st, 2020

Primi interventi di **messa in sicurezza del muraglione che sovrasta l'abitato di Massiola**. La parte che rischiava di cadere è stata ancorata, putrellata e rinforzata.

“Nelle prossime ore ci sarà un ulteriore sopralluogo dei geologi e dei tecnici per capire che tipo di intervento potrà essere realizzato: la messa in sicurezza dell'abitato -spiegano dall'amministrazione comunale a guida Albertini- è la assoluta priorità. Siamo soddisfatti di aver liberato la strada, con conseguente passaggio delle auto che erano rimaste bloccate, ma è chiaro che è il muraglione l'osservato speciale”.

This entry was posted on Sunday, November 1st, 2020 at 9:26 am and is filed under [Piemonte](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. Responses are currently closed, but you can [trackback](#) from your own site.